

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일						
제출인	상호(대표자) (주)신영환경건설	사업자등록번호					
	주소 전라남도 담양군 고서면 가사문학로329 2층 (전화번호: 061-381-5504)						
석면해체·제거사업장	건물명 장성 분향초등학교	위치 전라남도 장성군 남면 황토단감로142-11					
	연면적(m ²) - m ²	작업기간 2020.01.13.~2020.03.31					
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 텍스 191.9 m ³						
측정기관	대표자 배효수	사업자등록번호 412-81-41917					
	주소 광주광역시 동구 중앙로 358,2층 203호						
	측정자/분석자 김병길,배효수 / 김보람						
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
				※별첨1			
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	※별첨3		※별첨3				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				
	※별첨3		※별첨3				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				
	※별첨3		※별첨3				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자)

장성군수

2020년 월 일


(서명 또는 인)

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면비산 측정 결과보고서




주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2020년 02월 17일]



[별첨 3-1]
[2020년 02월 17일]

석면비산 농도측정 관련 사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계			
	측정시작시간 : 08:10	측정종료시간 : 11:40	
#2 부지경계			
	측정시작시간 : 08:11	측정종료시간 : 11:41	
#3 부지경계			
	측정시작시간 : 08:13	측정종료시간 : 11:44	
#4 부지경계			
	측정시작시간 : 08:14	측정종료시간 : 11:45	
#5 위생설비			
	측정시작시간 : 08:20	측정종료시간 : 08:55	

[별첨 3-2]
[2020년 02월 17일]

석면비산 농도측정 관련 사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 유치원 음압기 배출구			
	측정시작시간 : 08:23	측정종료시간 : 08:59	
#7 유치원 음압기 배출구			
	측정시작시간 : 08:25	측정종료시간 : 09:01	
#8 유치원 음압기 배출구			
	측정시작시간 : 08:25	측정종료시간 : 09:01	
#9 유치원 음압기 배출구			
	측정시작시간 : 08:26	측정종료시간 : 09:03	
#10 관사 음압기 배출구			
	측정시작시간 : 08:30	측정종료시간 : 09:15	

[별첨 3-3]
[2020년 02월 17일]

석면비산 농도측정 관련 사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#11 유치원 폐기물 반출구			
	측정시작시간 : 09:20	측정종료시간 : 09:56	
#12 관사 폐기물 반출구			
	측정시작시간 : 09:25	측정종료시간 : 10:10	
#13 폐기물 보관지점			
	측정시작시간 : 12:10	측정종료시간 : 12:48	
#14 폐기물 보관지점			
	측정시작시간 : 12:10	측정종료시간 : 12:48	