

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상호(대표자) 용산조경(주) (박현미)		사업자등록번호
	주소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)		
건 축 물	건물명	위치	
	-	전남 장성군 삼서면 대도리832-3번지외 1건	
	연면적(㎡) 8,255.42㎡	작업기간 2019/08/31 ~ 2019/12/20	
석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 3948.73㎡, 밤라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경컨설팅(주)(정영훈)		사업자등록번호
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)		
측정 일시	2019. 11. 12.		
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지정 위치(도식도)			
별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 2019년 월 일 제출인 박 현 미 (서명 또는 인) 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등3개소 지정 폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)


Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <통신대대>









범 례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치	측정시간(분)	유량 (l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1 부지경계선1	9:11 ~ 13:11	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2 부지경계선2	9:12 ~ 13:12	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3 부지경계선3	9:14 ~ 13:14	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4 부지경계선4	9:15 ~ 13:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5 위생설비입구	9:21 ~ 10:01	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6 작업장주변	9:22 ~ 11:22	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7 음압기배출구1	9:30 ~ 10:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8 음압기배출구2	9:31 ~ 10:11	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9 음압기배출구3	10:15 ~ 10:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10 음압기배출구4	10:17 ~ 10:57	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11 음압기배출구5	13:02 ~ 13:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12 음압기배출구6	13:05 ~ 13:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*특이사항 -				

[별 첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 위생설비입구	*6. 작업장주변	*7. 음압기배출구1	*8. 음압기배출구2
			
*9. 음압기배출구3	*10. 음압기배출구4	*11. 음압기배출구5	*12. 음압기배출구6

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등 3개소 지정 폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD


T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상호(대표자) 용산조경(주) (박현미)		사업자등록번호
	주소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)		
건 축 물	건물명	위치	
	-	전남 장성군 삼서면 대도리832-3번지외 1건	
	연면적(㎡) 8,255.42㎡	작업기간 2019/08/31 ~ 2019/12/20	
석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 3948.73㎡, 밤라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경건설팅(주)(정영훈)		사업자등록번호
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)		
측정 일시	2019. 11. 13.		
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지정 위치(도식도)			
별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 2019년 월 일 제출인 박 현 미 (서명도 본인) 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음








[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

측정위치	측정시간(분)	유량 (l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cf]	초과여부
*1 부지경계선1	9:02 ~ 13:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2 부지경계선2	9:03 ~ 13:03	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3 부지경계선3	9:05 ~ 13:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4 부지경계선4	9:07 ~ 13:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5 위생설비입구	9:10 ~ 9:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6 작업장주변	9:11 ~ 11:11	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7 음압기배출구1	9:13 ~ 9:53	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8 음압기배출구2	9:14 ~ 9:54	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9 음압기배출구3	10:01 ~ 10:41	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10 음압기배출구4	10:02 ~ 10:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11 음압기배출구5	10:56 ~ 11:36	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12 음압기배출구6	10:57 ~ 11:37	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13 폐기물반출구	13:05 ~ 13:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	
*특이사항 -				

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 위생설비입구	*6. 작업장주변	*7. 음압기배출구1	*8. 음압기배출구2
			
*9. 음압기배출구3	*10. 음압기배출구4	*11. 음압기배출구5	*12. 음압기배출구6
			
*13. 폐기물반출구	-	-	-

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상호(대표자) 용산조경(주) (박현미)		사업자등록번호
	주소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)		
건 축 물	건물명 -	위치 전남 장성군 삼서면 대도리832-3번지외 1건	
	연면적(㎡) 8,255.42㎡	작업기간 2019/08/31 ~ 2019/12/20	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 3948.73㎡, 방라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡		
측정기관	대표자 한국안전환경건설팅(주)(정영훈)		사업자등록번호
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)		
측정 일시	2019. 11. 14.		
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지정 위치(도식도) 별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.			
2019년 월 일			
제출인		박 현 미 (서명인)	
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <통신대대>

2교실 (벽스) 132.02㎡	창고1 (벽스) 43.46㎡	창고2 (벽스) 69.86㎡	화장실 (벽스) 24.60㎡	4교실 (벽스) 132.02㎡
1교실 (벽스) 132.02㎡	창고3 (벽스) 43.46㎡	복도 (벽스) 140.72㎡	교관실 (벽스) 43.46㎡	3교실 (벽스) 132.02㎡
		장동실 (AL보드)		




*1~2

범례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	폐기물보관지점1	8:00 ~ 8:40	10.00	불검출[검출한계 0.002]	미만
*2	폐기물보관지점2	8:00 ~ 8:40	10.00	불검출[검출한계 0.002]	미만
*특이사항 -					

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 폐기물보관지점1	*2. 폐기물보관지점2	-	-

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소 재 지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) 용산조경(주) (박현미)	사업자등록번호		
	주 소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)			
건 축 물	건물명 -	위 치 전남 장성군 삼서면 대도리832-3번지외 1건		
	연면적(㎡) 8,255.42㎡	작업기간 2019/08/31 ~ 2019/12/20		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 3948.73㎡, 방라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경건설팅(주)(정영훈)	사업자등록번호		
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)			
측정 일시	2019. 11. 15.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019년 월 일				
제출인 박 현 미 (서명 또는 인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음



[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <통신대대>				
2교실 (벽스) 132.02㎡	창고1 (벽스) 43.46㎡	창고2 (벽스) 59.86㎡	화장실 (벽스) 24.60㎡	4교실 (벽스) 132.02㎡
복도 (벽스) 140.72㎡				
1교실 (벽스) 132.02㎡	창고3 (벽스) 43.46㎡	방통실 (AL보드)	교관실 (벽스) 43.46㎡	3교실 (벽스) 132.02㎡
*1		*2		
범 례	*NO			
	시료채취		부지경계선	

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	폐기물보관지점1	8:00 ~ 8:40	10.00	불검출[검출한계 0.002]	미만
*2	폐기물보관지점2	8:00 ~ 8:40	10.00	불검출[검출한계 0.002]	미만
*특이사항 -					

[별 첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 폐기물보관지점1	*2. 폐기물보관지점2	-	-

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등 3개소 지정 폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD


T. 062-511-5479

F. 062-511-5480


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) 용산조경(주) (박현미)	사업자등록번호		
	주소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)			
건 축 물	건물명 -	위치 전남 장성군 삼서면 대도리832-3번지외 1건		
	연면적(㎡) 8,255.42㎡	작업기간 2019/08/31 ~ 2019/12/20		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 3948.73㎡, 방라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경건설팅(주)(정영훈)	사업자등록번호		
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)			
측정 일시	2019. 11. 25.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019년 월 일				
제출인 박 현 미 (서명또는인) 				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 1,2교장>



범 례

*NO








시료채취

부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치	측정시간(분)	유량 (l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1 부지경계선1(체육관)	8:30 ~ 12:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2 부지경계선2(체육관)	8:32 ~ 12:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3 부지경계선3 (대포정비 1,2교장)	11:32 ~ 15:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4 부지경계선4 (대포정비 1,2교장)	11:34 ~ 15:34	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5 위생설비입구1(체육관)	8:35 ~ 9:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6 위생설비입구2 (대포정비 1,2교장)	13:00 ~ 13:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7 작업장주변1(체육관)	8:37 ~ 10:37	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8 작업장주변2 (대포정비 1,2교장)	13:02 ~ 15:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9 음압기배출구1(체육관)	8:40 ~ 9:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10 음압기배출구2(체육관)	8:43 ~ 9:23	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11 음압기배출구3 (대포정비 1,2교장)	13:06 ~ 13:46	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12 음압기배출구4 (대포정비 1,2교장)	13:07 ~ 13:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13 음압기배출구5 (대포정비 1,2교장)	13:09 ~ 13:49	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14 음압기배출구6 (대포정비 1,2교장)	13:10 ~ 13:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15 폐기물반출구1(비품실1)	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16 폐기물반출구2(비품실2)	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17 폐기물보관지점1(체육관)	8:51 ~ 9:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18 폐기물보관지점2(체육관)	8:52 ~ 9:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*특이사항 -				

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1(체육관)	*2. 부지경계선2(체육관)	*3. 부지경계선3(1,2교장)	*4. 부지경계선4(1,2교장)
			
*5. 위생설비입구1(체육관)	*6. 위생설비입구2(1,2교장)	*7. 작업장주변1(체육관)	*8. 작업장주변2(1,2교장)
			
*9. 응압기배출구1(체육관)	*10. 응압기배출구2(체육관)	*11. 응압기배출구3(1,2교장)	*12. 응압기배출구4(1,2교장)
			
*13. 응압기배출구5(1,2교장)	*14. 응압기배출구6(1,2교장)	*15. 폐기물반출구1(비품실1)	*16. 폐기물반출구2(비품실2)
		-	
*17. 폐기물보관지점1(체육관)	*18. 폐기물보관지점1(체육관)		

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	경영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD


T. 062-511-5479

F. 062-511-5480


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상호(대표자) 용산조경(주) (박현미)		사업자등록번호
	주소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)		
건 축 물	건물명	위치	
	-	전남 장성군 삼서면 대도리832-3번지외 1건	
	연면적(㎡) 8,255.42㎡	작업기간 2019/08/31 ~ 2019/12/20	
석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 3948.73㎡, 방라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경컨설팅(주)(정영훈)		사업자등록번호
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)		
측정 일시	2019. 11. 26.		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지점 위치(도식도)			
별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 2019년 월 일 제출인 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 박 현 미 (인) 			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <체육관>		
		
판례	*NO	
	시료채취	부지경계선

보령건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 1,2교장>




면적

*NO

시료채취

부지경계선

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 3,4교장>



범례

*NO

시료채취









부지경계선



[별첨2] 측정 결과

측정위치	측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1 부지경계선1 (대포정비 1,2교장)	8:42 ~ 12:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2 부지경계선2 (대포정비 1,2교장)	8:43 ~ 12:43	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3 부지경계선3 (대포정비 3,4교장)	10:52 ~ 14:52	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4 부지경계선4 (대포정비 3,4교장)	10:54 ~ 14:54	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5 위생설비입구1 (대포정비 1,2교장)	8:45 ~ 9:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6 위생설비입구2 (대포정비 3,4교장)	12:51 ~ 13:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7 작업장주변1 (대포정비 1,2교장)	8:47 ~ 10:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8 작업장주변2 (대포정비 3,4교장)	12:52 ~ 14:52	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9 음압기배출구1 (1,2교장 1구역)	8:51 ~ 9:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10 음압기배출구2 (1,2교장 1구역)	8:52 ~ 9:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11 음압기배출구3 (1,2교장 교관실)	8:54 ~ 9:34	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12 음압기배출구4 (1,2교장 공구실2)	8:56 ~ 9:36	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13 음압기배출구5 (1,2교장 공구실3)	8:58 ~ 9:38	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14 음압기배출구6 (3,4교장 1구역)	12:56 ~ 13:36	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15 음압기배출구7 (3,4교장 1구역)	12:57 ~ 13:37	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16 음압기배출구8 (3,4교장 1구역)	12:59 ~ 13:39	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17 폐기물반출구1 (1,2교장 1구역)	9:40 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18 폐기물반출구2 (1,2교장 교관실)	9:41 ~ 10:21	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19 폐기물반출구3 (1,2교장 공구실2)	9:42 ~ 10:22	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20 폐기물반출구4 (1,2교장 공구실3)	9:43 ~ 10:23	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21 폐기물보관지점1(체육관)	8:30 ~ 9:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

*22	폐기물보관지점2(체육관)	8:30 ~ 9:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*특이사항 -					

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1(1,2교장)	*2. 부지경계선2(1,2교장)	*3. 부지경계선3(3,4교장)	*4. 부지경계선4(3,4교장)
			
*5. 위생설비입구1(1,2교장)	*6. 위생설비입구2(3,4교장)	*7. 작업장주변1(1,2교장)	*8. 작업장주변2(3,4교장)
			
*9. 음압기배출구1 (1,2교장 1구역)	*10. 음압기배출구2 (1,2교장 1구역)	*11. 음압기배출구3 (1,2교장 교관실)	*12. 음압기배출구4 (1,2교장 공구실2)
			
*13. 음압기배출구5 (1,2교장 공구실3)	*14. 음압기배출구6 (3,4교장 1구역)	*15. 음압기배출구7 (3,4교장 1구역)	*16. 음압기배출구8 (3,4교장 1구역)
			
*17. 폐기물반출구1 (1,2교장 1구역)	*18. 폐기물반출구2 (1,2교장 교관실)	*19. 폐기물반출구3 (1,2교장 공구실2)	*20. 폐기물반출구4 (1,2교장 공구실3)

			
*21. 폐기물보관지점1(체육관)	*22. 폐기물보관지점2(체육관)	-	-

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 접점에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등 3개소 지정 폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)


Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상호(대표자) 용산조경(주) (박현미)		사업자등록번호
	주소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)		
건 축 물	건물명	위치	
	연면적(㎡)	작업기간	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]		
		텍스: 3948.73㎡, 방라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡	
측정기관	대표자		사업자등록번호
	주 소		
		광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)	
측정 일시	2019. 11. 30.		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출석면		
별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)			
별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 2019년 월 일 제출인 박 현 미 (서명·인) 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <체육관>		
		
면 례	*NO 시료채취	부지경계선

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 1,2교장>



*3~4


범례

*NO

시료채취

부지경계선

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 3,4교장>




*5~6

범례	*NO	
	시료채취	부지경계선

보병건축물 등3개소 지정폐기물처리공사 <대포정비 5교장>

*7~8




범 례

*NO

시료채취

부지경계선

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 6교장>



*9~10

표
례

*NO





시료채취

부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치	측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1 폐기물보관지점1(체육관)	8:45 ~ 9:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2 폐기물보관지점2(체육관)	8:45 ~ 9:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3 폐기물보관지점3(1,2교장)	8:47 ~ 9:27	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4 폐기물보관지점4(1,2교장)	8:47 ~ 9:27	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5 폐기물보관지점5(3,4교장)	8:49 ~ 9:29	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6 폐기물보관지점6(3,4교장)	8:49 ~ 9:29	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7 폐기물보관지점7(5교장)	8:51 ~ 9:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8 폐기물보관지점8(5교장)	8:51 ~ 9:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9 폐기물보관지점9(6교장)	8:51 ~ 9:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10 폐기물보관지점10(6교장)	8:52 ~ 9:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*특이사항 -				

[별 첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 폐기물보관지점1(체육관)	*2. 폐기물보관지점2(체육관)	*3. 폐기물보관지점3(1,2교장)	*4. 폐기물보관지점4(1,2교장)
			
*5. 폐기물보관지점5(3,4교장)	*6. 폐기물보관지점6(3,4교장)	*7. 폐기물보관지점7(5교장)	*8. 폐기물보관지점8(5교장)
			
*9. 폐기물보관지점9(6교장)	*10. 폐기물보관지점10(6교장)	-	-

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등 3개소 지정 폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD


T. 062-511-5479

F. 062-511-5480


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) 용산조경(주) (박현미)		사업자등록번호	
	주소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)			
건 축 물	건물명 -		위치 전남 장성군 삼서면 대도리832-3번지외 1건	
	연면적(㎡) 8,255.42㎡		작업기간 2019/08/31 ~ 2019/12/20	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 3948.73㎡, 방라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경컨설팅(주)(정영훈)		사업자등록번호	
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)			
측정 일시	2019. 11. 27.			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도) 별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 2019년 월 일 제출인 박 현 미 (서명인인) 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <체육관>		
 *19~20		
범례	*NO	
	시료채취	부지경계선


보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 1,2교장>



*21~22

범례	*NO	
	시료채취	부지경계선

보병건축물 등3개소 지정 폐기물철거공사 <대포정비 3,4교장>













품 레	*NO	
	시료채취	부지경계선





[별첨2] 측정 결과

측정위치	측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1 부지경계선1	8:20 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2 부지경계선2	8:21 ~ 12:21	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3 부지경계선3	8:25 ~ 12:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4 부지경계선4	8:28 ~ 12:28	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5 위생설비입구	8:31 ~ 9:11	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6 작업장주변	8:32 ~ 10:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7 음압기배출구1 (3,4교장 1구역)	9:10 ~ 9:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8 음압기배출구2 (3,4교장 1구역)	9:11 ~ 9:51	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9 음압기배출구3 (3,4교장 1구역)	9:13 ~ 9:53	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10 음압기배출구4 (3,4교장 실1)	9:16 ~ 9:56	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11 음압기배출구5 (3,4교장 실2)	9:17 ~ 9:57	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12 음압기배출구6 (3,4교장 창고1)	9:19 ~ 9:59	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13 음압기배출구7 (3,4교장 창고2)	9:20 ~ 10:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14 폐기물반출구1 (3,4교장 1구역)	10:23 ~ 11:03	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15 폐기물반출구2 (3,4교장 실1)	10:25 ~ 11:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16 폐기물반출구3 (3,4교장 실2)	10:26 ~ 11:06	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17 폐기물반출구4 (1,2교장 창고1)	10:29 ~ 11:09	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18 폐기물반출구5 (1,2교장 창고2)	10:30 ~ 11:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19 폐기물보관지점1(체육관)	8:16 ~ 8:56	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20 폐기물보관지점2(체육관)	8:16 ~ 8:56	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21 폐기물보관지점3(1,2교장)	8:18 ~ 8:58	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*22 폐기물보관지점4(1,2교장)	8:18 ~ 8:58	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

*특이사항 -

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 위생설비입구	*6. 작업장주변	*7. 음압기배출구1 (3,4교장 1구역)	*8. 음압기배출구2 (3,4교장 1구역)
			
*9. 음압기배출구3 (3,4교장 1구역)	*10. 음압기배출구4 (3,4교장 실1)	*11. 음압기배출구5 (3,4교장 실2)	*12. 음압기배출구6 (3,4교장 창고1)
			
*13. 음압기배출구7 (3,4교장 창고2)	*14. 폐기물반출구1 (3,4교장 구역1)	*15. 폐기물반출구2 (3,4교장 실1)	*16. 폐기물반출구3 (3,4교장 실2)
			
*17. 폐기물반출구4 (3,4교장 창고1)	*18. 폐기물반출구5 (3,4교장 창고2)	*19. 폐기물보관지점1 (체육관)	*20. 폐기물보관지점2 (체육관)

			
*21. 폐기물보관지점3 (1,2교장)	*22. 폐기물보관지점4 (1,2교장)	-	-

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국


※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



석면비산측정 결과보고서

- 보병건축물 등 3개소 지정 폐기물철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD


T. 062-511-5479

F. 062-511-5480


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상 호(대표자) 용산조경(주) (박현미)		사업자등록번호
	주 소 전라남도 보성군 문덕면 장운길 68 2층 (전화번호:061-853-6308)		
건 축 물	건물명	위 치	
	-	전남 장성군 삼서면 대도리832-3번지외 1건	
	연면적(㎡) 8,255.42㎡	작업기간 2019/08/31 ~ 2019/12/20	
석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 3948.73㎡, 방라이트: 43.68㎡, 큐비클: 222.5㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경컨설팅(주)(정영훈)		사업자등록번호
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)		
측정 일시	2019. 11. 28.		
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지정 위치(도식도)			
별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 2019년 월 일 제출인 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 박 현 미 (서명인)			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대표정비 1,2교장>



*23~24


면적

*NO

시료채취

부지경계선

보병건축물 등3개소 지정폐기물처리공사 <대표정비 3,4교장>



*25~26

범 례


*NO

시료채취

부지경계선

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 5교장>

*1



*2


면적

*NO

시료채취

부지경계선

보병건축물 등3개소 지정폐기물철거공사 <대포정비 6교장>



명 레

*NO

사료채취

부지경계선








[별첨2] 측정 결과




측정위치	측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1 부지경계선1 (대포정비 5교장)	8:40 ~ 12:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2 부지경계선2 (대포정비 5교장)	8:42 ~ 12:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3 부지경계선3 (대포정비 6교장)	8:49 ~ 12:49	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4 부지경계선4 (대포정비 6교장)	8:51 ~ 12:51	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5 위생설비입구1 (대포정비 6교장)	8:53 ~ 9:33	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6 위생설비입구2 (대포정비 5교장)	11:20 ~ 12:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7 작업장주변1 (대포정비 6교장)	8:54 ~ 10:54	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8 작업장주변2 (대포정비 5교장)	11:23 ~ 13:23	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9 음압기배출구1 (6교장 정비조교실)	8:56 ~ 9:36	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10 음압기배출구2 (6교장 강의실2)	8:57 ~ 9:37	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11 음압기배출구3 (6교장 강의실2)	8:57 ~ 9:37	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12 음압기배출구4 (6교장 화장실)	8:59 ~ 9:39	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13 음압기배출구5 (5교장 1구역)	11:26 ~ 12:06	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14 음압기배출구6 (5교장 1구역)	11:26 ~ 12:06	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15 음압기배출구7 (5교장 화장실)	11:28 ~ 12:08	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16 폐기물반출구1 (6교장 정비조교실)	9:42 ~ 10:22	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17 폐기물반출구2 (6교장 강의실2)	9:43 ~ 10:23	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18 폐기물반출구3 (6교장 화장실)	9:44 ~ 10:24	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19 폐기물반출구4 (5교장 1구역)	12:48 ~ 13:28	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20 폐기물반출구5 (5교장 화장실)	12:51 ~ 13:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21 폐기물보관지점1(체육관)	8:25 ~ 9:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

*22	폐기물보관지점2(체육관)	8:25 ~ 9:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*23	폐기물보관지점3(1,2교장)	8:27 ~ 9:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*24	폐기물보관지점4(1,2교장)	8:27 ~ 9:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*25	폐기물보관지점5(3,4교장)	8:30 ~ 9:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*26	폐기물보관지점6(3,4교장)	8:30 ~ 9:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

*특이사항 -

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1(5교장)	*2. 부지경계선2(5교장)	*3. 부지경계선3(6교장)	*4. 부지경계선4(6교장)
			
*5. 위생설비입구1(6교장)	*6. 위생설비입구2(5교장)	*7. 작업장주변1(6교장)	*8. 작업장주변2(5교장)
			
*9. 음압기배출구1 (6교장 정비조교실)	*10. 음압기배출구2 (6교장 강의실2)	*11. 음압기배출구3 (6교장 강의실2)	*12. 음압기배출구4 (6교장 화장실)
			
*13. 음압기배출구9 (5교장 1구역)	*14. 음압기배출구10 (5교장 1구역)	*15. 음압기배출구11 (5교장 화장실)	*16. 폐기물반출구1 (6교장 정비조교실)
			
*17. 폐기물반출구2 (6교장 강의실2)	*18. 폐기물반출구3 (6교장 화장실)	*19. 폐기물반출구4 (5교장 1구역)	*20. 폐기물반출구5 (5교장 화장실)

			
*21. 폐기물보관지점1 (체육관)	*22. 폐기물보관지점2 (체육관)	*23. 폐기물보관지점3 (1,2교장)	*24. 폐기물보관지점4 (1,2교장)
			
*25. 폐기물보관지점5 (3,4교장)	*26. 폐기물보관지점6 (3,4교장)	-	-

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대 행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대 행(지정) 지 역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필

