

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제 출 인	상호(대표자) (주)순흥건설 (안종완)	사업자등록번호		
	주소 전라남도 장성군 장성읍 미락단지길 53 (전화번호: 062-383-3314)			
건 축 물	건물명 동화초등학교	위치 전라남도 장성군 동화면 용정교촌길 45		
	연면적(㎡) 3,122.33 ㎡	작업기간 2019/07/22 ~ 2019/08/27		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 513.68 ㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경건설링(주) (정영훈)	사업자등록번호		
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)			
측정 일시	2019. 07. 26.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019년 월 일				
제출인 (주)순흥건설 (서명또는인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

석면비산측정 결과보고서

- 동화초 석면 철거공사 -

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제 출 인	상호(대표자) (주)순흥건설 (안종완)	사업자등록번호		
	주소 전라남도 장성군 장성읍 미락단지길 53 (전화번호: 062-383-3314)			
건 축 물	건물명 동화초등학교	위치 전라남도 장성군 동화면 용정교촌길 45		
	연면적(㎡) 3,122.33 ㎡	작업기간 2019/07/22 ~ 2019/08/27		
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 텍 스 : 513.68 ㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경건설팅(주) (정영훈)	사업자등록번호		
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)			
측정 일시	2019. 07. 27.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019년 월 일				
제출인 (주)순흥건설 (서명또는인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

석면비산측정 결과보고서

- 동화초 석면 철거공사 -

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

측정 결과					
측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부	
*1	부지경계선1	8:10 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:15 ~ 12:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:20 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:25 ~ 12:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	8:30 ~ 9:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	음압기배 출구1(후관동 1층)	8:35 ~ 9:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배 출구2(후관동 1층)	8:35 ~ 9:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배 출구3(후관동 1층)	8:40 ~ 9:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배 출구4(후관동 1층)	8:40 ~ 9:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배 출구5(후관동 1층)	8:40 ~ 9:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배 출구6(후관동 1층)	8:45 ~ 9:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배 출구7(후관동 1층)	8:45 ~ 9:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배 출구8(급식실 1층)	9:10 ~ 9:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배 출구9(급식실 1층)	9:10 ~ 9:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	음압기배 출구10(급식실 1층)	9:10 ~ 9:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	폐기물반출구1(후관동 1층)	10:40 ~ 11:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	폐기물반출구2(급식실 1층)	13:30 ~ 14:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					
※ 후관동, 급식실 작업장주변(실내) 사용자 없어 제외함.					

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 위생설비입구	*6. 음압기배출구1(후관동1층)	*7. 음압기배출구2(후관동1층)	*8. 음압기배출구3(후관동1층)
			
*9. 음압기배출구4(후관동1층)	*10. 음압기배출구5(후관동1층)	*11. 음압기배출구6(후관동1층)	*12. 음압기배출구7(후관동1층)
			
*13,14. 음압기배출구8,9(급식실1층)	*15. 음압기배출구10(급식실1층)	*16. 폐기물반출구1(후관동1층)	*17. 폐기물반출구2(급식실1층)

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대 행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대 행(지정) 지 역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청장



원본대조필

