

석면조사 및 측정

시군구
제출용

석면비산측정 결과보고서

- 포병교취사식당 증축관련공사 -




한국안전환경컨설팅(주)


Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) ✓가야마린주식회사(박정규)	사업자등록번호		
	주소 전라남도 광양시 컨부두로 460 (전화번호 : 061-793-0079)			
건 축 물	건물명 ✓포병교취사식당	위치 전라남도 장성군 삼서면 태청로 428 사서함 75-8		
	연면적(㎡) ㎡	작업기간 2018/11/03 ~ 2019/10/31		
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 택스: 788.60㎡, 밤라이트: 0.13㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경건설링(주) (정영훈)	사업자등록번호		
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)			
측정 일시	2018. 11. 16.			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	경출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도)				
별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.				
2018년 월 일				
제출인 가야마린 				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없음










[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/cm ³]	초과여부	
*1	작업장주변	120	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
*2	위생설비입구	40	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
*3	음압기배출구1	40	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
*4	음압기배출구2	40	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
*5	음압기배출구3	40	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
*6	음압기배출구4	40	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
*7	음압기배출구5	40	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
*8	음압기배출구6	40	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
*9	폐기물반출구	40	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만	
[비 고]						
*우천으로 인해 부지경계선 측정 제외함.						

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 작업장주변	*2. 위생설비입구	*3. 음압기배출구1	*4. 음압기배출구2
			
*5. 음압기배출구3	*6. 음압기배출구4	*7. 음압기배출구5	*8. 음압기배출구6
	-	-	-
*9. 폐기물반출구			

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대 행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대 행(지정) 지 역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면조사 및 측정

시군구
제출용

석면비산측정 결과보고서


- 포병교취사식당 증축관련공사 -

 **한국안전환경컨설팅(주)**
Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD
T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) 가야마린주식회사(박정규)	사업자등록번호		
	주소 전라남도 광양시 건부두로 460 (전화번호 : 061-793-0079)			
건축물	건물명 포병교취사식당	위치 전라남도 장성군 상서면 태청로 428 사서함 75-8		
	연면적(㎡) ㎡	작업기간 2018/11/03 ~ 2019/10/31		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 788.60㎡, 밤라이트: 0.13㎡			
측정기관	대표자 한국안전환경컨설팅(주) (정영훈)	사업자등록번호		
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)			
측정 일시	2018. 11. 15.			
측정 결과	사료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2018년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 가야마린 (인)</p> <p style="text-align: center;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없음





















[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부	
*1	부지경계선1	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	갱의실입구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구1	40	10.00	400.00	0.003	미만
*10	갱의실입구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	갱의실입구3	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배출구3	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	폐기물반출구3	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	갱의실입구4	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	음압기배출구4	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	폐기물반출구4	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19	음압기배출구5	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20	음압기배출구6	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	음압기배출구7	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*22	음압기배출구8	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*23	음압기배출구9	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*24	음압기배출구10	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[바 고]						

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비입구	*7. 갱의실입구1	*8. 음압기배출구1
			
*9. 폐기물반출구1	*10. 갱의실입구2	*11. 음압기배출구2	*12. 폐기물반출구2
			
*13. 갱의실입구3	*14. 음압기배출구3	*15. 폐기물반출구3	*16. 갱의실입구4
			
*17. 음압기배출구4	*18. 폐기물반출구4	*19. 음압기배출구5	*20. 음압기배출구6


측정 사진




*21. 음압기배출구7



*22. 음압기배출구8



*23. 음압기배출구9



*24. 음압기배출구10

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 접집에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필

