

석면조사 및 측정

# 석면비산측정 결과보고서

- 장성실업고 교사동 지정폐기물 철거공사 -



 **한국안전환경컨설팅(주)**  
Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

장성실업고등학교



범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	공사구역



[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm <sup>3</sup> ]	초과여부
*1	부지경계선1	13:00 ~ 17:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	13:05 ~ 17:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	13:10 ~ 17:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	13:15 ~ 17:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	13:20 ~ 15:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	13:25 ~ 14:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1	13:30 ~ 14:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	13:40 ~ 14:25	10.00	0.002	미만
*9	음압기배출구2	13:50 ~ 14:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2	13:55 ~ 14:40	10.00	0.002	미만
*11	음압기배출구3	14:10 ~ 14:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구3	14:15 ~ 15:00	10.00	0.002	미만
*13	음압기배출구4	14:30 ~ 15:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	폐기물반출구4	14:40 ~ 15:25	10.00	0.002	미만
*15	음압기배출구5	14:50 ~ 15:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	폐기물반출구5	14:55 ~ 15:40	10.00	0.002	미만
비 고					



[별첨3] 측정 사진

			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비입구	*7. 음압기배출구1	*8. 폐기물반출구1
			
*9. 음압기배출구2	*10. 폐기물반출구2	*11. 음압기배출구3	*12. 폐기물반출구3
			
*13. 음압기배출구4	*14. 폐기물반출구4	*15. 음압기배출구5	*16. 폐기물반출구5

제2011-120003호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명 한국안전환경컨설팅주식회사

소재지 (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0

대표자성명 정영훈

지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필

