

민원서류

접수번호: 제 53978호

접수일시: 2019.11.08.

처리기한: 2019.11.11. ()

단축기한: 2019.11.11. ()

처리과기록물등록번호

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호 32753호

접수일

제 출 인	상호(대표자) (유한)태승건설 (장양숙)		사업자등록번호	
	주 소 전남 목포시 대양산단로98번길 13 (대양동) (전화번호: 061-244-0989)			
건 축 물	건물명 -		위 치 전라남도 장성군 삼계면 신기리 일대	
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.02 ~ 2019.12.24	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 택 스 : 2,650.61㎡ , 방라이트 : 118.64㎡			
측정기관	상호(대표자) (주)대한환경건설팅 (남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 11. 05. (1일)			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도)				
별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019년 11월 6일				
제출인 (주)태승건설 (서명 또는 인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

석면비산측정 결과보고서


보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사 (태청관 1층)




범례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사					
측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	9:10 ~ 13:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	9:12 ~ 13:12	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	9:15 ~ 13:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	9:17 ~ 13:17	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	9:20 ~ 10:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	9:25 ~ 11:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구1(1층)	9:30 ~ 10:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1 (1층1구역)	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구2 (1층2구역)	10:05 ~ 10:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구(1층)	8. 음압기배출구1 (1층 1구역)
			
9. 음압기배출구2 (1층 2구역)			

민원서류

접수번호: 제 호

접수일시: 20 . . .

처리기한 20 . . . : ()

단축기한: 20 . . . **석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서**

처리과기록물등록번호

접수번호

과

호

접수일

제 출 인	상호(대표자) (유한)태승건설		사업자등록번호	
	주소 전남 목포시 대양산단로98번길 13 (대양동) (전화번호: 061-244-0989)			
건 축 물	건물명 -		위치 전라남도 장성군 삼계면 신기리 일대	
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.02 ~ 2019.12.24	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 2,650.61㎡ , 밤라이트 : 118.64㎡			
측정기관	상호(대표자) (주)대한환경건설링 (남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 11. 06. (1일)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019 년 11 월 8 일				
제출인 (유)태승건설 (서명 또는 인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

시·군·구
제출용

석면비산측정 결과보고서


보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting


[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사 (태청관 1층)




범 레	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사 (태청관 2층)



범례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사 (동춘관 3층)



범 례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사					
측정위치		측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1	부지경계선1 (태청관)	8:50 ~ 12:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2 (태청관)	8:52 ~ 12:52	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3 (태청관)	8:55 ~ 12:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4 (태청관)	9:00 ~ 13:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구1 (태청관)	9:02 ~ 9:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변1 (태청관)	9:05 ~ 11:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구1(1층) (태청관)	9:07 ~ 9:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구2 (2층 창고1) (태청관)	9:10 ~ 9:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구3 (2층 창고2) (태청관)	9:12 ~ 9:52	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구1 (1층1구역) (태청관)	9:15 ~ 9:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구2 (1층1구역) (태청관)	9:17 ~ 9:57	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구3 (1층1구역) (태청관)	9:20 ~ 10:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구4 (1층2구역) (태청관)	9:27 ~ 10:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배출구5 (1층2구역) (태청관)	9:30 ~ 10:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	음압기배출구6 (1층2구역) (태청관)	9:32 ~ 10:12	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	음압기배출구7 (1층3구역) (태청관)	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

*17	음압기배출구8 (1층3구역) (태청관)	10:02 ~ 10:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	음압기배출구9 (1층3구역) (태청관)	10:05 ~ 10:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19	음압기배출구10 (1층4구역) (태청관)	10:07 ~ 10:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20	음압기배출구11 (1층4구역) (태청관)	10:10 ~ 10:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	음압기배출구12 (1층4구역) (태청관)	10:12 ~ 10:52	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*22	음압기배출구13 (2층1구역) (태청관)	10:15 ~ 10:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*23	음압기배출구14 (2층2구역) (태청관)	10:17 ~ 10:57	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*24	부지경계선5 (동춘관)	13:00 ~ 17:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*25	부지경계선6 (동춘관)	13:02 ~ 17:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*26	부지경계선7 (동춘관)	13:05 ~ 17:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*27	부지경계선8 (동춘관)	13:07 ~ 17:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*28	위생설비입구2 (동춘관)	13:10 ~ 13:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*29	작업장주변2 (동춘관)	13:15 ~ 15:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*30	폐기물반출구4 (3층1구역) (동춘관)	13:50 ~ 14:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*31	음압기배출구15 (3층1구역) (동춘관)	1:52 ~ 2:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*32	음압기배출구16 (3층1구역) (동춘관)	13:55 ~ 14:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*33	음압기배출구17 (3층1구역) (동춘관)	14:00 ~ 14:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*34	음압기배출구18 (3층1구역) (동춘관)	14:02 ~ 14:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*35	음압기배출구19 (3층1구역) (동춘관)	14:05 ~ 14:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*36	음압기배출구20 (3층1구역) (동춘관)	14:07 ~ 14:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사			
			
1. 부지경계선1 (태청관)	2. 부지경계선2 (태청관)	3. 부지경계선3 (태청관)	4. 부지경계선4 (태청관)
			
5. 위생설비입구1 (태청관)	6. 작업장주변1 (태청관)	7. 폐기물반출구1 (1층) (태청관)	8. 폐기물반출구2 (2층 1구역) (태청관)
			
9. 폐기물반출구3 (2층 2구역) (태청관)	10. 음압기배출구1 (1층 1구역) (태청관)	11. 음압기배출구2 (1층 1구역) (태청관)	12. 음압기배출구3 (1층 1구역) (태청관)
			
13. 음압기배출구4 (1층 2구역) (태청관)	14. 음압기배출구5 (1층 2구역) (태청관)	15. 음압기배출구6 (1층 2구역) (태청관)	16. 음압기배출구7 (1층 3구역) (태청관)

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사



17. 음압기배출구8
(1층 3구역) (태청관)



18. 음압기배출구9
(1층 3구역) (태청관)



19. 음압기배출구10
(1층 4구역) (태청관)



20. 음압기배출구11
(1층 4구역) (태청관)



21. 음압기배출구12
(1층 4구역) (태청관)



22. 음압기배출구13
(2층 1구역) (태청관)



23. 음압기배출구14
(2층 2구역) (태청관)



24. 부지경계선5 (동춘관)



25. 부지경계선6 (동춘관)



26. 부지경계선7 (동춘관)



27. 부지경계선8 (동춘관)



28. 위생설비입구2 (동춘관)



29. 작업장주변2 (동춘관)




30. 폐기물반출구4
(3층 1구역) (동춘관)



31. 음압기배출구15
(3층 1구역) (동춘관)



32. 음압기배출구16
(3층 1구역) (동춘관)



33. 음압기배출구17
(3층 1구역) (동춘관)



34. 음압기배출구18
(3층 1구역) (동춘관)



35. 음압기배출구19
(3층 1구역) (동춘관)



36. 음압기배출구20
(3층 1구역) (동춘관)

민원서류	
접수번호: 제	호
접수일시: 20	. . .
처리기한 20	. . . : ()
단축기한: 20	. . .
처리과기록물등록번호	
접수번호	호

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

제출인		상호(대표자) (유한)태승건설		사업자등록번호	
		주소 전남 목포시 대양산단로98번길 13 (대양동)		(전화번호: 061-244-0989)	
건축물		건물명 -		위치 전라남도 장성군 삼계면 신기리 일대	
		연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.02 ~ 2019.12.24	
		석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 2,650.61㎡, 밤라이트: 118.64㎡			
측정기관		상호(대표자) (주)대한환경건설팅 (남가경)		사업자등록번호	
		주소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시		2019. 11. 07. (1일)			
측정 결과		시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
		별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)					
별첨1 참고					
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.					
2019년 11월 8일					
제출인		(유)태승건설		(서명 또는 인)	
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하					
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본				수수료 없음

석면비산측정 결과보고서


보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting


[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사 (동춘관 3층)



범 레	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사 (동춘관 2층)



범 례	*NO	 	
	시료채취	대상건축물	부지경계선



[별첨2] 측정 결과

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사					
측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	12:00 ~ 16:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	12:02 ~ 16:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	12:05 ~ 16:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	12:07 ~ 16:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	12:10 ~ 12:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	12:15 ~ 14:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구1(3층)	12:20 ~ 13:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구2(2층)	14:00 ~ 14:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구1 (3층1구역)	13:05 ~ 13:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구2 (3층1구역)	13:07 ~ 13:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구3 (3층1구역)	13:10 ~ 13:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구4 (3층1구역)	13:12 ~ 13:52	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구5 (3층1구역)	13:15 ~ 13:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배출구6 (3층1구역)	13:17 ~ 13:57	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	음압기배출구7 (3층2구역)	13:20 ~ 14:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	음압기배출구8 (3층2구역)	13:22 ~ 14:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*17	음압기배출구9 (3층2구역)	13:25 ~ 14:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	음압기배출구10 (3층2구역)	13:27 ~ 14:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19	음압기배출구11 (3층2구역)	13:30 ~ 14:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20	음압기배출구12 (3층2구역)	13:32 ~ 14:12	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	음압기배출구13 (2층1구역)	13:50 ~ 14:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*22	음압기배출구14 (2층1구역)	13:52 ~ 14:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*23	음압기배출구15 (2층1구역)	13:55 ~ 14:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구1 (3층)	8. 폐기물반출구2 (2층)
			
9. 음압기배출구1 (3층 1구역)	10. 음압기배출구2 (3층 1구역)	11. 음압기배출구3 (3층 1구역)	12. 음압기배출구4 (3층 1구역)
			
13. 음압기배출구5 (3층 1구역)	14. 음압기배출구6 (3층 1구역)	15. 음압기배출구7 (3층 2구역)	16. 음압기배출구8 (3층 2구역)

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사

			
17. 음압기배출구9 (3층 2구역)	18. 음압기배출구10 (3층 2구역)	19. 음압기배출구11 (3층 2구역)	20. 음압기배출구12 (3층 2구역)
			
21. 음압기배출구13 (2층 1구역)	22. 음압기배출구14 (2층 1구역)	23. 음압기배출구15 (2층 1구역)	-

[별지 제17호의6서식] <신설 2009.8.7>

석면해체·제거작업 신고서				처리기간 7일	
※ ①은 작성하지 않습니다.					
① 신고번호		(지방노동관서명) - 호	② 건축물 등록번호	군부대로인해 확인불가	
☒ 건축물 ☐ 설비	③ 위치(소재지)	전라남도 장성군 삼계면 신기리 일대	④ 건물명(설비명)	보병교(동춘관), 보병교(태청관)	
	⑤ 용도	-	⑥ 구조	-	
	⑦ 건축물 수	2동	⑧ 연면적	-㎡	
	⑨ 세대 수	지하 층/지상1~3층			
소유자	⑩ 성명	국방시설본부 전라시 설단	⑪ 전화번호	061-390-1571	
	⑫ 주소	전라북도 정읍시 신덕중앙길 51-253			
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	장 양 숙	⑭ 노동부 등록번호	제 3520호	
	⑮ 사업체명	(유)태승건설	⑯ 전화번호	TEL:061-244-0989 FAX:061-244-0949	
작업장	⑰ 공사현장명 (공사명·작업명)	보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사		⑱ 전화번호	061-390-1571
해체사유	⑲ 해체사유	철거공사로 인한 석면철거			
	⑳ 해체기간	신고증명서 교부일로부터 2019년 12월 24일까지			
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적		종 류	면적(㎡) · 부피(㎥) · 길이(m)		
		1. 분무재(뿜칠재)			
		2. 내화피복재			
		3. 천장재	2,650.61㎡		
		4. 지붕재			
		5. 벽재(벽체의 마감재)	118.64㎡		
		6. 바닥재			
		7. 파이프보온재			
		8. 단열재			
		9. 개스킷			
		10. 기 타(칸이 부족할 경우에는 별도 첨부)			
㉒ 현장책임자		김행택	㉓ 전화번호	010-4623-6633	
㉔ 작업 근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별도 첨부)	성명	생년월일	주소		
	--별도첨부--				
「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다. 2019년 07월 일 신고인 (유)태승건설 (서명 또는 인)					
광주고용노동청장 귀하 ※ 첨부서류 1. 공사계약서 사본 2. 석면해체·제거 작업계획서(비산 방지 방법 및 폐기물 처리방법 포함) 3. 석면조사 결과서					
					수수료 없음

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경건설
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
대표자성명 남가경
과이리 18-1

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

