

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) (주)대현산업개발	사업자등록번호		
	주소 광주 광산구 평등매화길 81 (지족동)			
건축물	건물명(공사명) (주)범호이엔지공장등 보수공사	위치 전라남도 장성군 동화면 수연로 42외 2필지		
	면적(㎡)	작업기간 : 2018.06.16 ~ 2018.07.31		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,168.35㎡			
측정기관	대표자 고강영	사업자등록번호 410-86-24557		
	주소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아쌤환경연구원			
측정 일시	2018년 06월 26일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	뒷면 별첨			

측정 지점 위치(도식도)

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018 년 06 월 27 일

제출인 (주)대현산업개발 대표자 윤 형 운 (서명 또는 인)


전라남도 장성군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------


1-1. 측정 결과


측정 일시	2018년 06월 26일				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	초과여부
	1	부지경계선1	0.0020	-	기준치미만
	2	부지경계선2	0.0018	-	기준치미만
	3	부지경계선3	0.0022	-	기준치미만
	4	부지경계선4	0.0020	-	기준치미만
	5	작업장주변	0.0041	-	기준치미만
	6	위생설비입구	0.0041	-	기준치미만
	7	음압기공기배출구1	0.0049	-	기준치미만
	8	음압기공기배출구2	0.0049	-	기준치미만
	9	폐기물반출구	0.0041	-	기준치미만

2-1. 측정 지점 위치(도식도)



측정사진



	-	-	-
<폐기물반출구>	-	-	-



㈜아셈 환경연구원

측정내용: 석면비산정도 측정
측정일시: 2018년 06월 26일
의뢰기관: ㈜대현산업개발
분석기관: ㈜아셈 환경연구원
측정장소: 전라남도 장성군 동화면 수연로 42외 2필지

시료정보

시료번호: #1 ~ #9
시료접수일: 2018.06.26
채기량(L): 400~2,400
필터지름(mm): 25

분석일자: 2018.06.26

분석정보

분석법: NMAM 7400, A rule
레티클: Walton Beckett 그레티클
현미경: 위상차현미경(Nikon ECLIPSE 80i)
W-B 그레티클의 계수면적: 0.00785mm²
유효시료채취면적: 385mm²



분석자명: 고강영

시료 분석 결과 (뒷면 별첨)

시료 분석 결과										
Sample no.	Location	Flow(lpm)	Time(min)	Volume	Fibers	Fields	Fibers/mm ³	Fibers/cc	기준치초과여부	
#1	부지경계선1	10.115	240	2,428	10	100	12.7325	0.0020	미만	
#2	부지경계선2	10.110	240	2,426	9	100	11.4593	0.0018	미만	
#3	부지경계선3	10.087	240	2,421	11	100	14.0058	0.0022	미만	
#4	부지경계선4	10.088	240	2,421	10	100	12.7325	0.0020	미만	
#5	작업장 주변	10.084	120	1,210	10	100	12.7325	0.0041	미만	
#6	위생실비인구	10.071	40	403	10	300	4.2442	0.0041	미만	
#7	음압기공기배출구1	10.092	40	404	12	300	5.0930	0.0049	미만	
#8	음압기공기배출구2	10.099	40	404	12	300	5.0930	0.0049	미만	
#9	폐기물반출구	10.073	40	403	10	300	4.2442	0.0041	미만	
B1	-				0	100				
B2	-				0	100				

작업 후 측정 결과

*석면농도기준(석면안전관리법 시행령 제38조(석면농도기준) : 0.01개/cc)

※ 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

또한 위 서명란에 서명이 되어있지 않은 보고서의 경우 어떠한 경우에도 인정되지 않으며, 무단 복사를 금합니다.