

시·군·구
제출용

석면비산측정 결과보고서

- 장성군치매안심센터 조성공사 -



(주)대한환경컨설팅

CO.,LTD Daehan Environment Consulting


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서



접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) 일성건설주식회사 (김화성)		사업자등록번호	
	주소 전라남도 장성군 진원면 덕천길 12 (진원면) (전화번호: 061-392-8216)			
건 축 물	건물명 성산5길 17		위치 전라남도 장성군 장성읍 성산5길 17	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2019.01.10 ~ 2019.02.28	
	석면건축자재[길이(m)·연적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트 : 1,044.48㎡			
측정기관	상호(대표자) ㈜대한환경건설팅 (남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 낭평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 01. 28. (1일)			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도) 별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019 년 02 월 08 일				
제출인 일성건설주식회사 (인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없음



[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

장성군치매안심센터 조성공사



















범 례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구3	40	10.00	400.00	0.003	미만
*10	폐기물반출구4	40	10.00	400.00	0.003	미만
*11	폐기물보관지점1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물보관지점2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	폐기물보관지점3	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	폐기물보관지점4	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[81 고]

[별첨3] 측정 사진

장성군치매안심센터 조성공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구1	8. 폐기물반출구2
			
9. 폐기물반출구3	10. 폐기물반출구4	11. 폐기물보관지점1	12. 폐기물보관지점2
			
13. 폐기물보관지점3	14. 폐기물보관지점4	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경건설링
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
 팍이리 18-1)
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관


※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



시·군·구
제출용

석면비산측정 결과보고서

- 장성군치매안심센터 조성공사 -



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) 일성건설주식회사 (김희성)		사업자등록번호	
	주소 전라남도 장성군 진원면 덕천길 12 (진원면) (전화번호: 061-392-8216)			
건 축 물	건물명 성산5길 17		위치 전라남도 장성군 장성읍 성산5길 17	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2019.01.10 ~ 2019.02.28	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트 : 1,044.48㎡			
측정기관	상호(대표자) ㈜대한환경건설팅 (남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 낭평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 01. 27. (1일)			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2019 년 1 월 29 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 일성건설주식회사 (인)</p> <p style="text-align: center;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

인쇄 : 박주영 / 산재예방지도과 (2019-01-25 14:32:41)

"주 최대 52시간 시행, 우리는 과로사회에서 탈출합니다"



고용노동부

광주지방고용노동청

수신 일성건설(주) 대표 귀하
(경유)

제목 석면해체·제거작업신고변경증명서 교부


1. 관련 : 석면해체·제거작업변경신고서(2019. 1. 23.)
2. 귀사가 우리청에 접수한 석면해체·제거작업변경신고서를 검토한 바, 적정하므로 불임과 같이 석면해체·제거 작업 변경신고증명서를 교부하오니, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제489조부터 제497조의3까지의 규정을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

※ 위반시 3년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금

붙임 : 석면해체·제거 작업신고 증명서 1부, 끝.



광주지방고용노동청



근로감독관

박주영

팀장

교육

과장

전결 2019. 1. 25.
정윤진

협조자

시행 산재예방지도과-1267 (2019. 1. 25.) 접수

우 61011 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43 (오봉동 1110-13 / www.moe1.go.kr/gwangju
정부광주지방합동청사)

전화번호 062-975-6332

팩스번호 062-975-6359

/ pjy8802@korea.kr

/ 무봉금개(6)

문서관리카드 산재예방지도과-1267 2-1

석면해체 · 제거작업 []신고[V]변경 증명서

신고작업	신고번호	현장명(공사명, 작업명)
	광 주 청-20190013	장성군치매안심센터 조성공사
	소재지	
	전라남도 장성군 장성읍 성산5길 17 (성산리 178-1)의 2필지	
	전화번호	작업기간
	010-7633-7900	2019-01-10 ~ 2019-02-28
신고인	석면해체 · 제거업자명(상호)	고용노동부 등록번호
	일성건설주식회사	4260
	소재지	
	전라남도 장성군 진원면 덕천길 12 (진원면)	
	대표자 성명	전화번호
	김희성	061-392-8216


◀ 변경내용(변경신고 증명서 발급인 경우에 한함)

○ 변경내용

- 작업자6명추가(박명순, 김승민, 박영희, 오진화, 위흥길, 김용권)
- 기존근로자12명으로 종근로자 18명임.

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의8제3항에 따라 석면해체 · 제거작업 변경 증명서를 발급합니다.

2019년 1월 25일




광주지방고용노동청



[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

장성군치매안심센터 조성공사



범례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

[별첨2] 측정 결과 2019. 01. 27.

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구3	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[附 錄]

[별첨3] 측정 사진

장성군치매안심센터 조성공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구1	8. 폐기물반출구2
			
9. 폐기물반출구3	-	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경건설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

