

석면조사 및 측정

# 석면비산측정 결과보고서

- 장성실업고 교사동 지정폐기물 철거공사 -



 **한국안전환경컨설팅(주)**  
Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

장성실업고등학교



범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	공사구역



[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm <sup>3</sup> ]	초과여부
*1	부지경계선1	7:30 ~ 11:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	7:35 ~ 11:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	7:40 ~ 11:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	7:45 ~ 11:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	7:50 ~ 9:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	10:00 ~ 10:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물보관지점1	10:50 ~ 11:35	10.00	0.002	미만
*8	폐기물보관지점2	11:50 ~ 12:35	10.00	0.002	미만
*9	폐기물보관지점3	14:00 ~ 14:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
비 고					

[별첨3] 측정 사진

			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비입구	*7. 폐기물보관지점1	*8. 폐기물보관지점2
			
*9. 폐기물보관지점3			

제2011-120003호

### 석면조사기관 지정서(변경)

기관명 한국안전환경컨설팅주식회사

소재지 (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0

대표자성명 정영훈

지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청장



원본대조필

