



[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

장성군 삼계면 능성리 5-1



범 례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과


2017년 6월 18일					
측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm ³]	초과여부
*1	부지경계선1	8:30 ~ 12:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:35 ~ 12:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:40 ~ 12:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:45 ~ 12:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	8:50 ~ 10:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	8:55 ~ 9:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구	9:00 ~ 9:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					


[별첨3] 측정 사진

사 진			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			-
5. 작업장주변	6. 위생설비입구	7. 폐기물반출구	-

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

장성군 삼계면 능성리 5-1









범례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

2017년 6월 17일					
측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm ³]	초과여부
*1	부지경계선1	8:00 ~ 12:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:05 ~ 12:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:10 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:15 ~ 12:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	8:20 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	8:25 ~ 9:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구	8:30 ~ 9:10	10.00	0.002	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

사 진

사 진			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			-
5. 작업장주변	6. 위생설비입구	7. 폐기물반출구	

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍)(남평읍)
 광이리 18-1)
대표자성명 남가경

총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
지정사항 대행(지정)지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

