


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서


접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) (유한)태승건설		사업자등록번호	
	주 소 전남 목포시 대양산단로98번길 13 (대양동) (전화번호: 061-244-0989)			
건 축 물	건물명 -		위 치 전라남도 장성군 삼계면 신기리 일대	
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.02 ~ 2019.12.24	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 2,650.61㎡ , 밤라이트 : 118.64㎡			
측정기관	상 호(대표자) (주)대한환경건설팅 (남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 11. 12. (1일)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다. 2019 년 11 월 21 일 제출인 (인) 태승건설 (인) 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사 (동춘관)



범례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사					
측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	폐기물보관지점1 (태청관)	13:50 ~ 14:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	폐기물보관지점2 (태청관)	13:55 ~ 14:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	폐기물보관지점3 (동춘관)	14:00 ~ 14:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	폐기물보관지점4 (동춘관)	14:05 ~ 14:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사			
			
1. 폐기물보관지점1 (태청관)	2. 폐기물보관지점2 (태청관)	3. 폐기물보관지점3 (동춘관)	4. 폐기물보관지점4 (동춘관)

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



[별지 제17호의6서식] <신설 2009.8.7>

석면해체·제거작업 신고서				처리기간 7일	
		※ ①은 작성하지 않습니다.			
① 신고번호		(자)방노동관서명 - 호		② 건축물 등록번호	
☒ 건축물 ☐ 설비	③ 위치(소재지)	전라남도 장성군 삼계면 신기리 일대		④ 건물명(설비명)	
	⑤ 용도	-		⑥ 구조	
	⑦ 건축물 수	2동		⑧ 연면적	
	⑨ 세대 수	지하 층/지상1~3층			
소유자		⑩ 성명		⑪ 전화번호	
		국방시설본부 전라시설단		061-390-1571	
		⑫ 주소			
		전라북도 정읍시 신덕중앙길 51-253			
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	장 양 숙		⑭ 노동부 등록번호	
	⑮ 사업체명	(유)태승건설		⑯ 전화번호	
		제 3520호		TEL:061-244-0989 FAX:061-244-0949	
작업장	⑰ 공사현장명 (공사명·직업명)	보병교 동춘관/태청관 지정폐기물 철거공사		⑱ 전화번호	061-390-1571
해체사유	⑲ 해체사유	철거공사로 인한 석면철거			
	⑳ 해체기간	신고증명서 교부일로부터 2019년 12월 24일까지			
㉑ 석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적		종 류		면적(m ²)·부피(m ³)·길이(m)	
		1. 분무재(뿜칠재)			
		2. 내화피복재			
		3. 천장재		2,650.61m ²	
		4. 지붕재			
		5. 벽재(벽체의 마감재)		118.64m ²	
		6. 바닥재			
		7. 파이프보온재			
		8. 단열재			
		9. 개스킷			
		10. 기 타(칸이 부족할 경우에는 별도 첨부)			
㉒ 현장책임자		김행택		㉓ 전화번호	010-4623-6633
㉔ 작업 근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별도 첨부)	성명	생년월일		주소	
	--별도첨부--				
「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다. 2019년 07월 일 신고인 (유)태승건설 (서명 또는 인)					
광주고용노동청장 귀하					
※ 첨부서류 1. 공사계약서 사본 2. 석면해체·제거 작업계획서(비산 방지 방법 및 폐기물 처리방법 포함) 3. 석면조사 결과서					
					수수료
					없음