

민원서류
 접수번호: 제 56459 호
 접수일: 2020.11.13. [별지 제19호서식]
 처리기한: 2020.11.13. : ()
 단축기한: 2020.11.13. : ()

처리	상호(대표자)	사업자등록번호
	장성축산업협동조합	
	주소 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1475-152	(전화번호 : 061-399-5403)


✓ 석면해체· 제거 사업장	건물명	위치
	동물관련시설 농원환경사업(3)	전라남도 장성군 강변로 521-4
	연면적(m ²)	작업기간
	392.17 m ²	2020년 10월 20일 ~ 2020년 11월 11일 (중1일)
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]	559.40 m ³

측정기관	대표자 강신영	사업자등록번호
	주소 광주광역시 서구 상무민주로 115-1 2층 (쌍촌동)	

측정일시	2020년 10월 30일 ~ 2020년 10월 30일						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비	유량	측정 일시	측정 결과	검출석면의 종류
	- 석면비산측정결과표 첨부 -						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				
- 석면비산측정결과표 첨부 -							

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020년 11월 13일
 제출인 장성축산업협동조합



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면비산측정 결과표

1. 작업장 개요

(측정의뢰자)	현장명(공사명·작업명)	
	우시장 슬레이트 철거공사	
	현장 소재지	
	전라남도 장성군 강변로 521-4	
	업자명(상호)	
장성축산업협동조합		
대표자		전화번호
		061-399-5403

2. 측정기간 - 2020년 10월 30일 ~ 2020년 10월 30일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
박 홍 래	대기환경기사	09202060741W	(주)에코석면환경연구원
김 효 정	화학공학전공	공학석사 증 제7646호	

측정기관(측정기관 장) (주)에코석면환경연구원




2020년 11월 2일

장성축산업협동조합 귀 하

-측정결과

분 류	시료 번호	측정 위치	측정시간(분)	평균유속 (ℓ/min)	유 량 (ℓ)	측정농도 (개/mm ²)	초과 여부
공시료	공-1	-	-	-	-	0.0000	-
공시료	공-1	-	-	-	-	0.0000	-
분 류	시료 번호	측정 지점	측정시간(분)	평균유속 (ℓ/min)	유 량 (ℓ)	측정농도 (개/cm ³)	초과 여부
부지경계선 (4point)	#1	남 방향	8:21 ~ 12:31	9.67	2563.75	0.0000	미만
	#2	동 방향	8:24 ~ 12:34	9.64	2555.80	0.0000	미만
	#3	북 방향	8:27 ~ 12:37	9.71	2574.36	0.0000	미만
	#4	서 방향	8:31 ~ 12:41	9.65	2558.45	0.0000	미만
작업장주변 (2point)	#5	실 외1	9:33 ~ 11:43	9.32	1275.82	0.0004	미만
	#6	실 외2	13:04 ~ 15:14	9.29	1245.31	0.0006	미만
위생설비입구 (1point)	#7	입구로부터 1m 이내	8:37 ~ 9:22	9.02	430.46	0.0004	미만
폐기물반출구 (2point)	#8	폐기물반출구로부터 1m 이내	11:51 ~ 12:36	9.00	420.52	0.0000	미만
	#9	폐기물반출구로부터 1m 이내	14:27 ~ 15:12	9.02	418.54	0.0000	미만

-측정 위치도












○ 전라남도 장성군 황룡면 강변로 521-4 일대

범례

● : 측정 위치

- 석면 해체·제거 석면비산정도 측정 작업일보

항 목	석면비산정도 측정			
측정시간	시작 : 8:21	종료 : 15:14	통보 : 9:00	
투입장비	종류 : LV40A	수량 : 5EA		
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정시거, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시 『석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참고			
분석결과(기준 0.01개/cm ³ 이하 : 첨부파일 측정결과표 참조	• 시료채취 위치 및 수량 : 측정위치도 참조			
구 분	사진 및 설명		작업일 2020-10-30	
위생설비입구	위생설비입구#1(시작)	위생설비입구#1(종료)	-	
			-	
	측정 시작 시간 : 8:37	측정 종료 시간 : 9:22	-	
부지경계선	부지경계선#1(시작)	부지경계선#1(종료)	부지경계선#2(시작)	
				
	측정 시작 시간 : 8:21	측정 종료 시간 : 12:31	측정 시작 시간 : 8:24	측정 종료 시간 : 12:34
	부지경계선#3(시작)	부지경계선#3(종료)	부지경계선#4(시작)	부지경계선#4(종료)
				
	측정 시작 시간 : 8:27	측정 종료 시간 : 12:37	측정 시작 시간 : 8:31	측정 종료 시간 : 12:41

구분	사진 및 설명				작업일
					2020-10-30
작업장주변 실외	작업장주변#1(시작)	작업장주변#1(종료)	작업장주변#2(시작)	작업장주변#2(종료)	
					
	측정 시작 시간 : 9:33	측정 종료 시간 : 11:43	측정 시작 시간 : 13:04	측정 종료 시간 : 15:14	
폐기물반출구	폐기물반출구#1(시작)	폐기물반출구#1(종료)	폐기물반출구#1(시작)	폐기물반출구#1(종료)	
					
	측정 시작 시간 : 11:51	측정 종료 시간 : 12:36	측정 시작 시간 : 14:27	측정 종료 시간 : 15:12	

▶ 측정결과에 따른 종합의견

1. 측정결과의 평가

석면 해체 및 제거 작업 중 비산발생 가능한 부지경계선 지점, 위생설비입구 지점, 작업장주변 실외 지점, 폐기물 반출구지점 석면농도 측정결과에 의해 0.0000 ~ 0.0006/cm³로 측정 되었으며 모두 석면배출허용기준 석면안전관리법 시행령 제 38조(사업장주변의 석면배출허용기준)인 0.01개/cm³미만으로 측정 평가되었다.

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

RCO주에코석면환경연구원

측정내용: 석면비산측정
 측정일시: 2020년 10월 30일
 의뢰기관: 장성축산업협동조합
 분석기관: ㈜에코석면환경연구원
 측정장소: 전라남도 장성군 광범로 521-4 일대

시료정보

구분	부지경계선	작업장 주변	위생실버인구	폐기물반출구
시료번호:	#1 ~ #4	#5 ~ #6	#7	#8 ~ #9
측정시간:	08:21 ~ 12:41	09:23 ~ 15:14	08:37 ~ 09:22	11:51 ~ 15:12
시료접수일:	2020-10-30	2020-10-30	2020-10-30	2020-10-30
채기량(L):	2,563.09	1,260.56	430.46	419.53
필터지름(mm):	25	25	25	25
분석일자:	2020-10-30	2020-10-30	2020-10-30	2020-10-30

분석정보
 분석법: ES 01357.1, ES02303.1
 레티클: Walton Beckett 그레티클
 원미경: 위상차현미경(BA 310)
 W-B 그레티클의 계수면적: 0.00785mm²
 유호시도채취면적: 385mm²
 분석자명: 김호정

시료 분석 결과

분류	시료번호	측정위치	온도(℃)	평균유속(f/min)	측정시간(분)	총유량(f)	총유량-1(f)	섬유개수	시야	개/mm ²	비고
공시료	공-1	-	-	-	-	-	-	0.0	100	0.0000	-
	공-2	-	-	-	-	-	-	0.0	100	0.0000	-
부지경계선 (4point)	#1	남 방향	8	9.67	250	2,417.50	2,563.75	0.0	100	0.0000	미만
	#2	동 방향	8	9.64	250	2,410.00	2,555.80	0.0	100	0.0000	미만
	#3	북 방향	8	9.71	250	2,427.50	2,574.36	0.0	100	0.0000	미만
	#4	서 방향	8	9.65	250	2,412.50	2,558.45	0.0	100	0.0000	미만
작업장 주변 (2point)	#5	실 외1	10	9.32	130	1,211.60	1,275.82	1.0	100	0.0004	미만
	#6	실 외2	16	9.29	130	1,207.70	1,245.31	1.5	100	0.0006	미만
위생실버인구 (1point)	#7	인구로부터 1m 이내	8	9.02	45	405.90	430.46	1.0	300	0.0004	미만
폐기물반출구 (2point)	#8	폐기물반출구로부터 1m 이내	14	9.00	45	405.00	420.52	0.0	300	0.0000	미만
	#9	폐기물반출구로부터 1m 이내	16	9.02	45	405.90	418.54	0.0	300	0.0000	미만

*사업장 주변의 석면배출허용기준(서민인관리법 시행령 제38(사업장 주변의 석면배출허용기준) : 0.01개/cc

※ 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.
 ※ 분석 시료는 밀도의 오차가 없음을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.
 또한 위 시명판에 서명이 되어있지 않은 보고서의 경우 어떠한 경우에도 인정되지 않으며, 무단 복사를 금합니다.