


석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일														
제출인	상호(대표자) 제일이엔지건설(주) 사업자등록번호 408-81-46965														
	주소 광주 동구 지호로70번길 14 (지산동) (174-12번지) T.062-222-3540														
석면 해체·제거 사업장	건물명(현장명) 전남 장성군 삼서면 유평리 401-1 외 1필지 지장물 철거공사 위치 전남 장성군 삼서면 유평리 401-1 외 1필지														
	연면적(㎡) 작업기간 2020/05/12~2020/05/31														
	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 703.65㎡														
측정 기관	대표자 고강영 사업자등록번호 410-86-24557														
	주소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아쌤환경연구원														
	측정자/분석자 박주혁 / 고강영														
측정 결과	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">시료번호</th> <th style="width: 10%;">측정 지점</th> <th style="width: 10%;">측정 장비 (종류/수량)</th> <th style="width: 10%;">유량 (ℓ/분)</th> <th style="width: 10%;">측정 일시</th> <th style="width: 10%;">측정 결과 (f/cc)</th> <th style="width: 10%;">검출석면의 종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="height: 50px;">뒷면 별첨</td> </tr> </tbody> </table>	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	뒷면 별첨						
	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류								
뒷면 별첨															
측정 지점	비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비교														

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 5 월 25 일

제출인(대표자) 제일이엔지건설(주) 대표자 이 승 호 

전라남도 장성군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------











1. 측정결과 - 2020. 05. 22.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA5100 / 7대	#1	부지경계선1	10.120	240	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.105	240	0.0008	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.115	240	0.0012	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.040	240	0.0014	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.055	40	0.0037	미만
	#6	작업장주변	10.075	120	0.0032	미만
	#7	폐기물반출구	10.130	40	0.0036	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA5100 / 7대		결과통보일시 2020.05.25. 09:50	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계1			0.0010
	측정 시작 시간 09:00 측정 종료 시간 13:00		
부지경계2			0.0008
	측정 시작 시간 09:01 측정 종료 시간 13:01		
부지경계3			0.0012
	측정 시작 시간 09:02 측정 종료 시간 13:02		
부지경계4			0.0014
	측정 시작 시간 09:03 측정 종료 시간 13:03		
위생설비 입구			0.0037
	측정 시작 시간 09:05 측정 종료 시간 09:45		

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0032
	측정 시작 시간 09:05	측정 종료 시간 11:05	
폐기물 반출구			0.0036
	측정 시작 시간 10:00	측정 종료 시간 10:40	